

Attempt questions

- 1 سیسی کنڈکٹر میں امپیو ریٹی ملانے کا عمل کہلاتا ہے۔
(A) ریکٹی فیکیشن (B) ڈوننگ (C) کنڈکٹیویٹی (D) الیکٹر فیکیشن
- 2 کسی بھی ٹاسک کے لیے کمپیوٹر کو ہدایات دینا کہلاتا ہے۔
(A) ہارڈ ویئر (B) ان پٹ (C) آؤٹ پٹ (D) سافٹ ویئر
- 3 پرنٹر استعمال ہوتا ہے۔
(A) ان پٹ آلات (B) آؤٹ پٹ آلات (C) انفارمیشن آلات (D) سٹوریج آلات
- 4 ایسے ڈائیوڈز جو روشنی کیلئے حساس ہوتے ہیں کہلاتے ہیں۔
(A) سیسی کنڈکٹر ڈائیوڈز (B) فاروڈ بانسڈ ڈائیوڈ (C) فوٹو ڈائیوڈز (D) ریورس بانسڈ ڈائیوڈ
- 5 آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔
(A) مانیٹر (B) کی بورڈ (C) ماؤس (D) سکیئر
- 6 ایسے سیٹلائٹس جو کسی خاص پوزیشن پر ساکن محسوس ہوں کہلاتے ہیں۔
(A) موونگ (B) ڈائریکٹ (C) ریوالونگ (D) ہورونگ
- 7 ہارڈ ڈسک کو کہا جاتا ہے۔
(A) فلاپی ڈسک (B) سی ڈی (C) سٹوریج ڈسک (D) مانیٹر
- 8 اینالوگ سگنلز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔
(A) میکینیکل ٹیپ پر (B) فلاپی ڈسک پر (C) ہارڈ ڈسک پر (D) سی۔ڈی پر